

■ LINE 損傷報告（道路・公園） 令和7年度 受付分

令和7年8月31日時点

報告件数 (A+B+C+D)	A) 役場で 対応したもの					B) 情報提供	C) 対象外	D) 要連絡
	対応完了	対応中	経過観察	損傷等 確認できず				
52	37	34	1	2	0	15	0	0

■ 粕屋町LINE公式アカウントを通じて受け付けた損傷報告の件数です。

《対応状況について》

- 対応完了 … 対応が完了しています。
- 対応中 … 対応予定又は対応手配中です。（除草など定期管理内で対応予定のものも含みます。）
- 経過観察 … 現場を確認した結果、早急な対応は必要ないと判断しました。
- 損傷等確認できず … 現場を確認しましたが、損傷や不具合を確認できませんでした。
- 情報提供 … 国・県・民間・個人が管理するものは、内容に応じて管理者に情報提供をしました。
- 対象外 … 損傷や不具合以外のご意見、ご要望は、今後の参考とさせていただきます。
- 要連絡 … 現場を確認しましたが、詳細を把握したいため、電話でご連絡ください。

○道路に関すること
粕屋町道路環境整備課 092-938-0198

○公園に関すること
粕屋町都市計画課 092-938-0208

No.	受信日	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
1	4月8日	道路（舗装）	大字大隈121-1付近	道路が汚れている。	情報提供	福岡県
2	4月25日	道路（カーブミラー）	原町3丁目	破損	対応完了	
3	4月10日	道路（側溝）	大字江辻46- 2 付近	破損	対応完了	
4	5月8日	道路（その他）	大字仲原2837-7付近	アツミゲシのような花が咲いている。	情報提供	福岡県
5	5月11日	道路（その他）	大字仲原2835付近	レンタル倉庫（私有地）の塀が壊れている。	情報提供	管理会社
6	5月11日	道路（カーブミラー）	内橋東1丁目	ミラー向きがおかしい。	対応完了	
7	5月20日	公園（その他）	駕与丁3丁目（駕与丁公園）	交流広場にある時計台の時刻が1時間進んでいました。	情報提供	粕屋ドーム
8	6月2日	道路（その他）	酒殿1丁目	草が道路まで伸びている。	対応完了	
9	6月5日	道路（舗装）	大字阿恵	路面剥離	対応完了	
10	6月6日	公園（ベンチなど（休憩施設））	内橋東1丁目（毛田池公園）	ベンチの座面が外れている。	対応完了	

No.	受信日	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
11	6月10日	公園（その他）	駕与丁3丁目（駕与丁公園）	グラウンド脇の駐車場における池のオーバーフローについて	情報提供	関係農区
12	6月14日	道路（カーブミラー）	花ヶ浦4丁目	樹木の葉により見えづらくなっている	対応完了	
13	6月12日	道路（標識）	原町3丁目（阿恵大池公園）	横断歩道の復旧要望・木が標識にかかっている	対応完了	横断歩道→公安委員会
14	6月17日	公園（その他）	酒殿1丁目	歩道上に設置されたパネルの老朽化	情報提供	福岡県
15	6月18日	道路（カーブミラー）	花ヶ浦2丁目	角度が下がっており、見通しが悪い	対応完了	
16	6月23日	道路（舗装）	大字江辻911-37付近	漏水	対応完了	
17	6月27日	公園（照明灯）	若宮1丁目（原町駅前公園）	照明灯に鳶が絡まっている	対応完了	
18	6月28日	道路（カーブミラー）	長者原西二丁目15-5付近	ミラー向きがおかしい	対応完了	
19	7月7日	公園（その他）	駕与丁3丁目（駕与丁公園）	緑陰広場の時計が30分ほど遅れてる	対応完了	
20	7月11日	公園（樹木）	大字阿恵（阿恵公園）	木が栄え過ぎて道から公園の中の様子が見えなくなっていて危険	対応完了	
21	7月23日	公園（その他）	内橋東1丁目（毛田池公園）	遊歩道の床板が割れている	対応完了	
22	7月23日	道路（標識）	原町2丁目2-22	ここを右に曲がってはいけない（一方通行）標識が気づいていない人が多い。かなりの頻度で逆走している車がいて危ない。子どもも歩いていることがあるので、もう少し目立つように工夫するか、道路にも工夫をするなど対応してほしい。	情報提供	公安委員会
23	7月23日	道路（その他）	原町2丁目2-15	ここ（原町交差点）の信号は時間が短く、右折する車が多いため	情報提供	公安委員会
24	7月27日	公園（ベンチなど（休憩施設））	駕与丁3丁目（駕与丁公園）	休憩所の天井板が外れて釘が表に出ている	対応完了	
25	7月25日	道路（その他）	花ヶ浦3丁目	木の枝が支障になっている。	情報提供	私有地
26	7月26日	道路（舗装）	酒殿1丁目	舗装の下が空洞になっている。	対応完了	
27	7月26日	道路（舗装）	酒殿1丁目	舗装の下が空洞になっている。	対応完了	
28	7月28日	道路（カーブミラー）	原町2丁目	ミラーの向きが変わっている。	対応完了	
29	7月30日	道路（カーブミラー）	甲仲原2丁目	ミラー向きがおかしい	対応完了	

No.	受信日	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
30	7月30日	道路（その他）	戸原西4丁目	国道201号内歩道へ繁茂した雑草	情報提供	国土交通省
31	8月1日	道路（舗装）	若宮2丁目	歩道のアスファルトに穴が開いている	情報提供	福岡県
32	8月1日	道路（舗装）	若宮2丁目	舗装はがれ	情報提供	福岡県
33	8月6日	道路（その他）	大字仲原2546-1付近	縁石破損	対応完了	
34	8月6日	道路（その他）	仲原1丁目15-8付近	甲仲原交差点から志賀神社近くのセブンイレブン手前までの歩道の草刈りをしてほしいです	対応完了	
35	8月7日	道路（カーブミラー）	原町二丁目2-22付近	ミラー向きが下を向きすぎて車がきているのが見えない	対応完了	No.28と同様
36	8月9日	道路（その他）	仲原2丁目10-1付近	不明	対応完了	
37	8月14日	道路（その他）	甲仲原1丁目	草が伸びている	対応完了	
38	8月16日	道路（カーブミラー）	原町5丁目	歩道の段差ブロックが劣化しており危険	経過観察	不法占用
39	8月18日	道路（カーブミラー）	甲仲原2丁目	ミラー向きがおかしい	対応完了	No.29と同様
40	8月18日	道路（カーブミラー）	原町3丁目	ミラー向きがおかしい	対応完了	No.28と同様
41	8月20日	道路（舗装）	久山町大字久原	段差	情報提供	久山町
42	8月20日	道路（街路樹）	大字江辻298-1付近	トンネルに入る手前の草の繁茂	情報提供	国土交通省
43	8月20日	道路（街路灯）	仲原 2 8 5 6 - 7	不点灯	情報提供	地元行政区
44	8月22日	道路（標識）	原町3丁目	破損	対応中	
45	8月23日	道路（その他）	仲原2丁目	放置自転車	対応完了	
46	8月24日	道路（カーブミラー）	長者原西1丁目	ミラー向きがおかしい	対応完了	
47	8月26日	公園（その他）	内橋東1丁目（毛田池公園）	遊歩道の凹凸	経過観察	
48	8月27日	道路（カーブミラー）	原町 2 丁目2-22付近	ミラーがゆがんでいる	対応完了	No.28と同様

No.	受信日	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
49	8月30日	公園（その他）	内橋東1丁目（毛田池公園）	遊歩道の破損	対応完了	
50	8月30日	公園（照明灯）	酒殿4丁目（酒殿芝生公園）	不点灯	対応完了	
51	8月30日	道路（カーブミラー）	長者原東2丁目	ミラー向きがおかしい	対応完了	
52	8月30日	道路（その他）	甲仲原1丁目	歩道の草	対応完了	