


令和4年9月から12月の期間にて汚染土壌の除去及び場外搬出、その後、残存地下構造物及び杭の撤去を行い解体工事が完了し、年明けから2月中旬まで場内整備工事（砂利舗装）を行い、全ての工程が完了しました。

今回の工事において、焼却施設内のダイオキシン類やアスベスト及び場内の汚染土壌等を無事に除去することができ、工事を終了することができました。

環境測定については、下図に記載している4カ所にて常時観測し、測定結果は工事期間中基準値以内でした。詳細な測定結果については粕屋町ホームページにて公開しています。

また工事期間中、皆様におかれましては、ご理解・ご協力をいただき誠にありがとうございました。



工事作業順序は以下の通り全ての工程が終了いたしました。



## 工事進捗状況 (2022年11月~2023年2月)

地下構造物解体状況



場内整備工事状況



場内整備工事状況



場内整備工事状況



完了



完了



## 工事に関するお問い合わせ先

工事に関するお問い合わせは下記担当課へご連絡をお願いします。

＜粕屋町役場 道路環境整備課＞ 連絡先：092-938-0198