

平成29年度 粕屋町内通学路対策箇所一覧表

2018年2月9日

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	
1	大川1	県道 伊賀仲原線	戸原東 2丁目 伊賀踏切	歩道が無く危険である	現状幅員では困難。 抜本的対策を実施したい。 H30～調査	福岡県	未定
2	大川2	県道 福岡篠栗線	大隈 丸山橋	歩道が狭く危険である	拡幅を検討。	福岡県	未定
3	大川3	県道 福岡篠栗線	長者原東 6丁目 魁誠高校 前バス停	歩道が無く危険である	水路の暗渠化による歩道設置。 実施設計済。 H30建物事前調査を発注予定。	福岡県	R2目標
4	大川4	主要地方道 福岡東環状線	戸原東 2丁目 大川幼稚園	歩道が狭く危険である	歩道拡幅。	福岡県	H30年度 完了
5	大川5	内橋・ 大隈線	戸原東 3丁目 大川小学校	歩道橋が老朽化して危険である	橋梁補修済み。	粕屋町 学校	H30年度 完了
6	仲原1	脇田五線	仲原 3丁目 須恵川	ガードレールが無く危険である	ガードレールを新設。	粕屋町 道路	H30年度 完了
7	中央1	県道福岡篠栗線	若宮 2丁目 若宮交差点	車道と歩道の区別がなく歩道に車が停車して児童が危険である	ポストコーンとガードパイプを設置。	福岡県	H30年度 完了
8	中央2	県道 福岡篠栗線	若宮2丁目 若宮交差点	交通渋滞が慢性的に発生している	交差点改良実施。	福岡県	H30年度 完了
9	中央3	大井・ 駕与丁線	長者原東 6丁目 福岡東環状線	歩道が無く危険である	区画線・緑色帯を設置。	粕屋町 道路	H30年度 完了
10	中央4	中御所陣 二線	若宮 1丁目 せせらぎ公園	車の抜け道で危険である	区画線・緑色帯を設置。	粕屋町 道路	H30年度 完了
11	中央5	仲原・ 戸原線	原町 1丁目 原町交差点	歩道が無く危険である	一部、用地取得。 区画線・緑色帯を設置。	粕屋町 道路	H30年度 完了
12	中央6	坂シ原・ 仲の原線	原町 3丁目 防災公園	雨天時水路が危険である	水路に転落防止柵を新設。	粕屋町 道路	H30年度 完了