

## 給食セン

日時	2017/11/17 晴						2017/12/15 曇						2018/1/19 曇						2018/2/16 曇						2018/3/20 曇						
	地点	メタン (CH <sub>4</sub> )	硫化水素 (H <sub>2</sub> S)	二酸化炭 素(CO <sub>2</sub> )	酸素 (O <sub>2</sub> )	ガス流量 (石けん膜 流量計) L/min	備考	メタン (CH <sub>4</sub> )	硫化水素 (H <sub>2</sub> S)	二酸化炭 素(CO <sub>2</sub> )	酸素 (O <sub>2</sub> )	ガス流量 (石けん膜 流量計) L/min	備考	メタン (CH <sub>4</sub> )	硫化水素 (H <sub>2</sub> S)	二酸化炭 素(CO <sub>2</sub> )	酸素 (O <sub>2</sub> )	ガス流量 (石けん膜 流量計) L/min	備考	メタン (CH <sub>4</sub> )	硫化水素 (H <sub>2</sub> S)	二酸化炭 素(CO <sub>2</sub> )	酸素 (O <sub>2</sub> )	ガス流量 (石けん膜 流量計) L/min	備考	メタン (CH <sub>4</sub> )	硫化水素 (H <sub>2</sub> S)	二酸化炭 素(CO <sub>2</sub> )	酸素 (O <sub>2</sub> )	ガス流量 (石けん膜 流量計) L/min	備考
		1.5%以下	10ppm以下	1.5以下	18%以上	L/min		1.5%以下	10ppm以下	1.5以下	18%以上	L/min		1.5%以下	10ppm以下	1.5以下	18%以上	L/min		1.5%以下	10ppm以下	1.5以下	18%以上	L/min		1.5%以下	10ppm以下	1.5以下	18%以上	L/min	
廃-No.1	-	-	-	-	-	0.1未満	0.01未満	6.3	11.2	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	0.01未満	0.8	20.7	0.05未満	-	
ガス抜孔1	0.00	0.00	0.04	22.70	-	-	0.00	0.00	0.04	22.50	-	-	0.00	0.00	0.04	22.50	-	-	0.00	0.00	0.04	21.70	-	-	0.00	0.00	0.04	21.20	-	-	
ガス抜孔2	0.00	0.00	0.04	22.70	-	-	0.00	0.00	0.04	22.50	-	-	0.00	0.00	0.04	22.40	-	-	0.00	0.00	0.04	21.70	-	-	0.00	0.00	0.04	21.20	-	-	
ガス抜孔3	0.00	0.00	0.04	22.70	-	-	0.00	0.00	0.04	22.50	-	-	0.00	0.00	0.04	22.40	-	-	0.00	0.00	0.04	21.70	-	-	0.00	0.00	0.04	21.20	-	-	
ガス抜孔4	0.00	0.00	0.04	22.70	-	-	0.00	0.00	0.04	22.40	-	-	0.00	0.00	0.04	22.40	-	-	0.00	0.00	0.04	21.50	-	-	0.00	0.00	0.04	21.40	-	-	
ガス抜孔5	0.00	0.00	0.04	22.50	-	-	0.00	0.00	0.04	22.50	-	-	0.00	0.00	0.04	22.40	-	-	0.00	0.00	0.04	21.60	-	-	0.00	0.00	0.04	21.40	-	-	
ガス抜孔6	1.65	0.00	0.04	14.90	-	-	0.00	0.00	0.04	22.50	-	-	0.00	0.00	0.04	22.40	-	-	0.00	0.00	0.04	21.70	-	-	0.00	0.00	0.04	21.40	-	-	
ガス抜孔7	0.00	0.00	0.05	22.30	-	-	0.00	0.00	0.04	22.50	-	-	0.00	0.00	0.04	22.40	-	-	0.00	0.00	0.04	21.70	-	-	0.00	0.00	0.04	21.40	-	-	
ガス抜孔8	0.00	0.00	0.05	20.90	-	-	0.00	0.00	0.04	22.50	-	-	0.00	0.00	0.04	22.40	-	-	0.00	0.00	0.04	21.70	-	-	0.00	0.00	0.04	21.50	-	-	
ガス抜孔9	0.00	0.00	0.07	22.70	-	-	0.00	0.00	0.04	21.70	-	-	0.00	0.00	0.04	22.40	-	-	0.00	0.00	0.04	21.70	-	-	0.00	0.00	0.04	21.40	-	-	
ガス抜孔10	24.00	0.00	0.60	3.80	-	-	22.00	0.80	0.79	1.80	-	-	16.00	0.00	0.70	6.10	-	-	10.00	1.10	0.20	7.80	-	-	9.00	1.30	0.06	12.20	-	-	
ガス抜孔11	18.00	4.80	0.30	8.60	-	-	22.00	3.80	0.81	2.50	-	-	13.00	0.00	0.85	1.60	-	-	12.00	0.00	0.67	7.30	-	-	12.00	4.80	0.06	8.40	-	-	
ガス抜孔12	0.00	0.00	0.04	22.40	-	-	0.00	0.00	0.86	22.10	-	-	0.00	0.00	0.10	21.60	-	-	0.00	0.00	0.08	21.90	-	-	0.00	0.00	0.05	20.90	-	-	
ガス抜孔13	0.00	0.00	0.04	22.50	-	-	0.30	0.00	0.18	8.60	-	-	0.00	0.00	0.05	21.90	-	-	0.00	0.00	0.04	20.90	-	-	0.00	0.00	0.04	20.90	-	-	
ガス抜孔14	0.00	0.00	0.04	22.60	-	-	0.00	0.00	0.06	22.30	-	-	0.00	0.00	0.05	21.90	-	-	0.00	0.00	0.04	21.80	-	-	0.00	0.00	0.04	20.90	-	-	
ガス抜孔15	0.00	0.00	0.04	22.60	-	-	0.00	0.00	0.05	22.40	-	-	0.00	0.00	0.04	22.10	-	-	0.00	0.00	0.04	21.90	-	-	0.00	0.00	0.04	21.00	-	-	
砂利1	0.00	0.00	0.04	22.70	-	-	0.00	0.00	0.04	22.40	-	-	0.00	0.00	0.04	22.10	-	-	0.00	0.00	0.04	21.90	-	-	0.00	0.00	0.04	20.90	-	-	
砂利2	0.00	0.00	0.04	22.50	-	-	0.00	0.00	0.04	22.50	-	-	0.00	0.00	0.04	22.00	-	-	0.00	0.00	0.04	21.90	-	-	0.00	0.00	0.04	20.90	-	-	
砂利3	0.00	0.00	0.04	22.50	-	-	0.00	0.00	0.04	22.50	-	-	0.00	0.00	0.04	22.00	-	-	0.00	0.00	0.04	21.90	-	-	0.00	0.00	0.04	20.90	-	-	
砂利4	0.00	0.00	0.04	22.50	-	-	0.00	0.00	0.04	22.50	-	-	0.00	0.00	0.04	21.90	-	-	0.00	0.00	0.04	21.90	-	-	0.00	0.00	0.04	20.90	-	-	
砂利5	0.00	0.00	0.04	22.60	-	-	0.00	0.00	0.04	22.40	-	-	0.00	0.00	0.04	21.90	-	-	0.00	0.00	0.04	21.90	-	-	0.00	0.00	0.04	20.90	-	-	
砂利6	0.00	0.00	0.04	22.50	-	-	0.00	0.00	0.05	22.50	-	-	0.00	0.00	0.04	21.90</															

## ●悪臭分析結果

分析項目	敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準(volppm)	新給食センター付近	ケアホームコスモス境界地点	新給食センター付近	ケアホームコスモス境界地点	新給食センター付近	ケアホームコスモス境界地点
		2017/9/13	2017/9/13	2017/12/15	2017/12/15	2018/3/20	2018/3/20
		工事後	工事後	工事後	工事後	工事後	工事後
1 アンモニア	1	0.2	0.2	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1
2 メチルメルカプタン	0.002	—	—	—	—	—	—
3 硫化水素	0.02	—	—	—	—	—	—
4 硫化メチル	0.01	—	—	—	—	—	—
5 二硫化メチル	0.009	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
6 トリメチルアミン	0.005	—	—	—	—	—	—
7 アセトアルデヒド	0.05	—	—	—	—	—	—
8 プロピオンアルデヒド	0.05	—	—	—	—	—	—
9 ノルマルブチルアルデヒト	0.009	—	—	—	—	—	—
10 イソブチルアルデヒド	0.02	—	—	—	—	—	—
11 ノルマルバニルアルデヒト	0.009	—	—	—	—	—	—
12 イソバニルアルデヒド	0.003	—	—	—	—	—	—
13 イソブタノール	0.9	—	—	—	—	—	—
14 酢酸エチル	3	—	—	—	—	—	—
15 メチルイソブチルケトン	1	—	—	—	—	—	—
16 トルエン	10	—	—	—	—	—	—
17 スチレン	0.4	—	—	—	—	—	—
18 キシレン	1	—	—	—	—	—	—
19 プロピオン酸	0.03	—	—	—	—	—	—
20 ノルマル酪酸	0.001	—	—	—	—	—	—
21 ノルマル吉草酸	0.0009	—	—	—	—	—	—
22 イソ吉草酸	0.001	—	—	—	—	—	—
臭気指数	12	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
気象条件		湿度: 52% 風向: 南南東 風速: 0.5m/s	湿度: 42% 風向: 北東 風速: 0.7m/s	湿度: 44% 風向: 北西 風速: 0.5m/s	湿度: 47% 風向: 西北西 風速: 1.2m/s	湿度: 86% 風向: 北東 風速: 1.5m/s	湿度: 75% 風向: 東 風速: 0.2m/s

## ●廃棄物層内保有水分析結果

分析項目	廃棄物処理法 基準値 <sup>*1</sup>	廃—No.1廃 棄物保有 水	廃—No.1廃棄 物保有水	廃—No.1廃棄 物保有水
		2017/9/21	2017/12/15	2018/3/20
		工事後	工事後	工事後
1 アルキル水銀化合物	検出されないこと			
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/L以下			
3 カドミウム及びその化合物	0.03mg/L以下 <sup>*2</sup>			
4 鉛及びその化合物	0.1mg/L以下			
5 六価クロム化合物	0.5mg/L以下			
6 硒素及びその化合物	0.1mg/L以下			
7 シアン化合物	1mg/L以下			
8 ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下			
9 トリクロロエチレン	0.1mg/L以下 <sup>*2</sup>			
10 テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下			
11 ジクロロメタン	0.2mg/L以下			
12 四塩化炭素	0.02mg/L以下			
13 1, 2-ジクロロエタン	0.04mg/L以下			
14 1, 1-ジクロロエチレン	1mg/L以下			
15 シスー1, 2-ジクロロエチレン	0.4mg/L以下			
16 1, 1, 1-トリクロロエタン	3mg/L以下			
17 1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06mg/L以下			
18 1, 3-ジクロロプロペン	0.02mg/L以下			
19 チラム	0.06mg/L以下			
20 シマジン	0.03mg/L以下			
21 チオベンカルブ	0.2mg/L以下			
22 ベンゼン	0.1mg/L以下			
23 セレン及びその化合物	0.1mg/L以下			
24 1, 4-ジオキサン	0.5mg/L以下			
25 有機燐化合物	1mg/L以下			
26 ほう素及びその化合物	50mg/L以下			
27 ふつ素及びその化合物	15mg/L以下			
28 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg/L以下			
29 水素イオン濃度(水素指数)	5.8以上8.6以下			
30 生物化学的酸素要求量	60mg/L以下			
31 化学的酸素要求量	90mg/L以下			
32 浮遊物質量	60mg/L以下			
33 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5mg/L以下			
34 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30mg/L以下			
35 フェノール類含有量	5mg/L以下			
36 銅含有量	3mg/L以下			
37 亜鉛含有量	2mg/L以下			
38 溶解性鉄含有量	10mg/L以下			
39 溶解性マンガン含有量	10mg/L以下			
40 クロム含有量	2mg/L以下			
41 大腸菌群数	3000個/cm <sup>3</sup> 以下			
42 硝素含有量	120mg/L以下			
43 煙含有量	16mg/L以下			

\*1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基

\*2 基準値改正:カドミウム(0.1→0.03);H28年3月15日施行、トリクロロエチレン

## 上流No.1井戸

分析項目	廃棄物処理法基準値※1	上流 - No.1地下水																										
		2015/7/24	2015/8/18	2015/9/14	2015/10/15	2015/11/30	2015/12/21	2016/1/15	2016/2/17	2016/3/17	2016/4/18	2016/5/18	2016/6/17	2016/7/15	2016/8/18	2016/9/23	2016/10/18	2016/11/18	2016/12/16	2017/1/17	2017/2/20	2017/3/17	2017/4/11	2017/5/10	2017/6/14	2017/9/21	2017/12/15	2018/3/20
		工事前	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中(中断)中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事後	工事後	工事後										
1 アルキル水銀	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 総水銀	0.0005mg/L以下	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 カドミウム	0.003mg/L以下※2	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 鉛	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	-	0.005未満	-	0.005未満	-	0.005未満	-	0.005未満	-	0.005未満	-	0.005未満	-	0.005未満	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
5 六価クロム	0.05mg/L以下	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 硼素	0.01mg/L以下	0.010	0.001未満	0.004	0.008	-	0.005	-	0.006	-	0.002	-	0.002	-	0.003	-	0.004	-	0.004	-	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	
7 全シアン	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下※2	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13 1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14 1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 1, 2-ジクロロエチレン※3	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16 1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/L以下	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	0.0006未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18 1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19 チウラム	0.006mg/L以下	0.0006未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 シマジン	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 チオベンカルブ	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26 有機燐化合物	1mg/L以下	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27 ほう素及びその化合物	50mg/L以下	0.06	0.05	0.06	0.06	-	0.07	-	0.06	-	0.06	-	0.07	-	0.09	-	0.08	-	0.07	0.06	0.09	0.08	0.07	0.06	0.09	0.08	0.08	
28 ふつ素及びその化合物	15mg/L以下	0.1	0.1未満	0.1	0.1	-	0.1未満	-	0.1未満	-	0.1未満	-	0.1	-	0.2	-	0.1未満	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	
29 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg/L以下	1.4	0.7	0.7	0.7	-	1.9	-	1.7	-	1.9	-	1.6	-	3.9	-	2.7	-	2.6	1.2	2.0	2.3	-	-	-	-	-	
30 水素イオン濃度(pH)	5.8以上8.6以下	6.7(24.2°C)	6.9(24.1°C)	6.7(23.6°C)	6.7(23.4°C)	-	6.8(21.4°C)	-	6.6(20.9°C)	-	6.8(22.1°C)	-	6.8(23.8°C)	-	7.0(21.1°C)	-	6.8(21.2°C)	-	7.1(21.4°C)	6.8(23.9°C)	7.0(22.3°C)	6.8(21.8°C)	-	-	-	-	-	
31 生物化学的酸素要求量(BOD)	60mg/L以下	2.2	0.5未満	0.5未満	1.0	-	0.8	-	0.5未満	-	0.5未満	-	0.5未満	0.6	0.5未満	1	-	-	-									
32 化学的酸素要求量(COD <sub>Mn</sub> )	90mg/L以下	5.7	2.9	3.3	5.9	-	4.8	-	3.7	-	3.0	-	3.1	-	9.0	-	5.7	-	3.7	2.8	4.5	3.9	-	-	-</td			

下流No.2井戸

\*1 基準省令別表第2(1~25)、別表第1(26~44) \*2 基準値改正：カドミウム(0.01→0.003)：H28年3月15日施行、トリクロロエチレン(0.03→0.01)：H29年4月1日施行 \*3 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンの合計量

## ●地下水位測定結果

KBM 標高 ※近接する橋桁の仮ベンチマークをH=10.00mとする

	マンホール高さ KBM(m)	管頭高さ KBM(m)	2016/12以降 マンホール高さ KBM(m)	2016/12以降 管頭高さ KBM(m)	2017/3以降 マンホール高さ KBM(m)	2017/3以降 管頭高さ KBM(m)
上流-No.1	8.875	8.825	9.075	9.025	9.200	9.025
下流-No.2	9.155	9.005				

※2016年12月：井戸破損により仮修復→井戸高さ再測量

※2017年3月：井戸修復→井戸高さ再測量

## 測定時記録

	管頭高さより 深度測定(7/21)	マンホール高さ より深度測定 (8/18)	マンホール高さ より深度測定 (9/14)	マンホール高さ より深度測定 (10/15)	マンホール高さ より深度測定 (11/30)	マンホール高さ より深度測定 (12/21)	マンホール高さ より深度測定 (2016/1/15)	マンホール高さ より深度測定 (2/17)	マンホール高さ より深度測定 (3/17)	マンホール高さ より深度測定 (4/18)	マンホール高さ より深度測定 (5/18)	マンホール高さ より深度測定 (6/17)
上流 -No.1	3.97	3.87	4.15	4.61	4.77	4.71	4.92	4.77	4.68	4.75	4.42	4.40
下流 -No.2	4.90	5.02	5.16	5.41	5.50	5.48	5.65	5.49	5.47	5.50	5.23	5.35
	マンホール高さ より深度測定 (7/15)	マンホール高さ より深度測定 (8/18)	マンホール高さ より深度測定 (9/23)	マンホール高さ より深度測定 (10/18)	マンホール高さ より深度測定 (11/18)	マンホール高さ より深度測定 (12/16)	マンホール高さ より深度測定 (2017/1/17)	マンホール高さ より深度測定 (2/20)	マンホール高さ より深度測定 (3/17)	マンホール高さ より深度測定 (4/11)	マンホール高さ より深度測定 (5/10)	マンホール高さ より深度測定 (6/14)
上流 -No.1	3.74	4.15	4.15	4.56	4.95	4.91	4.93	5.11	5.35	5.32	5.21	5.04
下流 -No.2	4.86	5.16	5.08	5.36	5.65	5.50	5.45	5.67	5.76	5.74	5.71	5.72

## 地下水位測定結果 KBM(m)

	工事前	工事中	工事中	工事中	工事中	工事 中断中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中
	2015/7/21	2015/8/18	2015/9/14	2015/10/15	2015/11/30	2015/12/21	2016/1/15	2016/2/17	2016/3/17	2016/4/18	2016/5/18	2016/6/17
上流－No.1	4.855	5.005	4.725	4.265	4.105	4.165	3.955	4.105	4.195	4.125	4.455	4.475
下流－No.2	4.105	4.135	3.995	3.745	3.655	3.675	3.505	3.665	3.685	3.655	3.925	3.805

	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中
	2016/7/15	2016/8/18	2016/9/23	2016/10/18	2016/11/18	2016/12/16	2017/1/17	2017/2/20	2017/3/17	2017/4/11	2017/5/10	2017/6/14	
上流 -No.1	5.135	4.725	4.725	4.315	3.925	4.165	4.145	3.965	3.850	3.880	3.990	4.160	
下流 -No.2	4.295	3.995	4.075	3.795	3.505	3.655	3.705	3.485	3.395	3.415	3.445	3.435	

●降水量・地下水位・地下水質の関係グラフ

	気象庁降水 量(博多)の 合計(mm)	気象庁降水 量(飯塚)の 合計(mm)	上流-No1地 下水位標高 (m)	下流-No2地 下水位標高 (m)	上流-No1の SS(mg/L)	下流-No2の SS(mg/L)	上流-No1の 溶解性鉄含 有量(mg/L)	下流-No2の 溶解性鉄含 有量(mg/L)
2015年6月	175	237.5						
2015年7月	222	279.5	4.855	4.105	270	5	0.03	0.02
2015年8月	305.5	339	5.005	4.135	61	1未満	0.05	0.01
2015年9月	107.5	118.5	4.725	3.995	70	1未満	0.02	0.05
2015年10月	73.5	89	4.265	3.745	200	7.0	0.03	0.05
2015年11月	118	139	4.105	3.655	19	5	—	—
2015年12月	93.5	107	4.165	3.675	9	5	0.81	0.03
2016年1月	74.5	106.5	3.955	3.505	10	4	—	—
2016年2月	90	111	4.105	3.665	6	3	—	—
2016年3月	64.5	97	4.195	3.685	21	1未満	0.02	0.01
2016年4月	153	224	4.125	3.655	16	3	—	—
2016年5月	180.5	187.5	4.455	3.925	12	1未満	—	—
2016年6月	372	416	4.475	3.805	14	1未満	0.04	0.01未満
2016年7月	189.5	289	5.135	4.925	11	1未満	—	—
2016年8月	124.5	89.5	4.725	3.995	41	1未満	—	—
2016年9月	493.5	587	4.725	4.075	26	1未満	0.08	0.01
2016年10月	115.5	145.5	4.315	3.795	27	1未満	—	—
2016年11月	101.5	121.5	3.925	3.505	15	2	—	—
2016年12月	109	123	4.165	3.655	87	2	0.04	0.03
2017年1月	61.5	79.5	4.415	3.705	97	5	—	—
2017年2月	47.5	66.5	3.965	3.485	51	6	—	—
2017年3月	41.5	65	3.85	3.395	51	10	11	6.9
2017年4月	180	199	3.88	3.415	38	7	9.0	3.3
2017年5月	62	71	3.99	3.445	66	13	11	7.3
2017年6月	141	200	4.16	3.435	26	15	9.1	8.9
2017年7月	124	207.5	—	—	—	—	—	—
2017年8月	117.5	138	—	—	—	—	—	—
2017年9月	142	177.5	4.45	3.955	44	1未満	7.5	0.04
2017年10月	263	307	—	—	—	—	—	—
2017年11月	23	29.5	—	—	—	—	—	—
2017年12月	23	21	3.9	3.355	180	1未満	8.7	0.23
2018年3月	134.5	167.5	4.1	3.555	19	1未満	8.3	0.71

